

Abbildungen ähnlich



## Zum Ausbessern von brünierten Teilen, für Werkzeugbau oder Waffenpflege.

Brünierkit inkl. 1 kg Brüniergel, Handschuhe, Neutralix in 100 ml Sprayfläschchen und Schwamm mit Schleifvlies. Brüniieren Sie kleine bis mittelgroße, fett- und rostfreie Metallflächen im Handumdrehen. Ergebnisse sind von der Legierung anhängig. Eventuell ist der Vorgang zu wiederholen. Für eine dauerhafte Brüniierung (chemische Schwärzung).

### Anwendung:

- Die zu brüniierende Fläche gut entfetten
- Mit feuchtem Tuch abwischen
- Falls **KBS Aktivator** vorhanden, mit Lappen, Tuch, Papier, Schwamm oder Pinsel auf die Fläche auftragen
- Mit feuchtem Tuch abwischen
- **BRÜNIMAT®** mit sauberem Lappen, Tuch, Papier, Schwamm oder Pinsel auf die Fläche auftragen
- mit einem in Neutralix getränktem Tuch neutralisieren
- Zum Korrosionsschutz auf die Fläche Klarlack **KBS 4950**, Wachs oder **KBS 4000** Korrosionsschutzöl auftragen
- Trocknen lassen

### Arbeitshinweis:

- Gummihandschuhe und Schutzbrille verwenden

### Zubehör:

- **KBS 4000** Korrosionsschutzöl